

# 广东坚美铝型材厂（集团）有限公司

## 渗漏泄漏风险辨识与管理计划一览表

序号	作业活动	渗漏/泄漏风险源	可能导致的事故或污染	现有控制措施
1	化学品存放	如硫酸、烧碱等危险化学品跑、冒、滴、漏情况	中毒、土壤污染、水体污染	1. 设置围堰、对存放区域地面进行防渗处理。 2. 定期检查盛放化学品容器有无破损、腐蚀等情况。 3. 日常巡查，保证事故发生时及时处理。
2	油类物质存放	油桶等油类物质包装破损，导致油类物质泄露	火灾、土壤污染、水体污染	1. 设置围堰、对存放区域地面进行防渗处理。 2. 日常检查油类包装有无破损、泄露等情况。
3	危废暂存	铝灰仓进水，碱渣、表面处理污泥渗漏液体	爆炸、土壤污染、水体污染	1. 对危废暂存区域进行防渗处理。 2. 定期检查暂存区域的防渗材料是否失效。 3. 及时委托有资质单位处置危险废物。
4	外单位车辆装载液体、半固态物质进厂	装载方式不规范、或者容器破损、渗漏导致液体泄露	火灾、土壤污染、水体污染	1. 加强安全教育，按照规定时速行驶。 2. 使用吸附棉或者其他收集措施进行收集。

广东坚美铝型材厂（集团）有限公司

2025年9月17日